



Comune: PIASCO
Indirizzo: VIA UMBERTO I 93
Piano: 1
Interno:
Coordinate GIS: 44.563889 7.454722

Anno di costruzione: 1950
Superficie utile riscaldata (m²): 59.35
Superficie utile raffrescata (m²): 0.0
Volume lordo riscaldato (m³): 253.33
Volume lordo raffrescato (m³): 0.0

Comune catastale: G575
Subaltri: Da: 1 A: 1 Da: 1 A: 1
Altri subaltri:

Sezione: A: Da:

Foglio: 7 Particella: 853
A: Da:

Servizi energetici presenti

- ☒ Climatizzazione invernale
☐ Climatizzazione estiva

- ☐ Ventilazione meccanica
☒ Prod. acqua calda sanitaria

- ☐ Illuminazione
☐ Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO


La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale

+ Più efficiente



Meno efficiente

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO

CLASSE ENERGETICA	EPgl,nren (kWh/m²·anno):
F	315.26

Riferimenti
Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:
Se nuovi:

A1	EPgl,nren (kWh/m²·anno):
	98.17

Se esistenti:

	EPgl,nren (kWh/m²·anno):

